

## Écran Vista Roll - Garantie à vie limitée/non transférable du fabricant

Seiki Screen Systems déclare que l'écran Vista Roll ne comporte pas de défauts de fabrication en ce qui concerne les matériaux ou le façonnage et qu'il demeurera garanti aussi longtemps que l'acheteur initial conservera le produit et/ou continuera d'habiter à la résidence d'installation d'origine du produit.

Seiki Screen Systems réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, selon les modalités de la présente garantie et sur preuve d'achat, tout élément qui présente un défaut de fabrication.

La présente garantie exclut le treillis en fibre de verre de l'écran. En outre, la présente garantie ne couvre pas les éléments endommagés suite à une utilisation inappropriée ou une installation incorrecte. Elle ne couvre pas non plus les éléments qui ont été modifiés d'une manière non prescrite par les directives d'installation de l'écran Vista Roll ou le manuel de l'utilisateur. La présente garantie se limite strictement *et uniquement aux éléments défectueux*.

La présente garantie transférable exclut la main-d'œuvre, la casse ou les dommages découlant d'une usure normale, d'un manque d'entretien (tel qu'indiqué dans le manuel de l'utilisateur), ou d'une utilisation autre que domestique, ou découlant d'accidents et de « catastrophes naturelles ». Les remplacements ou réparations effectués en vertu de la présente garantie limitée sont autrement garantis pour la période restant à courir de la garantie d'origine. La responsabilité de Seiki Screen Systems en vertu de la présente garantie limitée se restreint aux mesures correctives stipulées dans le présent document et ne s'étend pas aux dommages accessoires et indirects. Le consommateur a la charge d'aviser Seiki Screen Systems du manque éventuels d'éléments, dans les 30 jours suivant l'achat de l'écran Vista Roll.

L'écran Vista Roll a été conçu pour empêcher les insectes nuisibles de pénétrer dans votre maison. Il n'a en aucun cas été conçu pour servir d'écran de sûreté ou de sécurité pour empêcher des personnes, des animaux ou des enfants d'entrer chez vous. La responsabilité en ce qui concerne un dommage quelconque - y compris mais sans s'y restreindre les dommages généraux, particuliers, indirects, accessoires, alourdis, punitifs ou exemplaires, et les pertes économiques, ainsi que le non-respect des garanties explicites ou implicites, y compris mais sans s'y restreindre les garanties explicites relatives à la qualité marchande ou à l'adaptation à une fin autre que celle stipulée - est rejetée et soustraite de la présente garantie, dans la mesure où un tel rejet ou exclusion de responsabilité est autorisé par la loi du ressort territorial particulier.

# VISTAROLL SCREEN

Fabriqué par

MC



«Le leader mondial en matière de solutions d'écran»

## MANUEL D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Pour les réclamations liées à la garantie

Composez le 1-877-446-7180

ou envoyez un courriel à

[info@seikiscreensystems.com](mailto:info@seikiscreensystems.com)

## Conseils de service et d'entretien

Félicitations pour l'achat de votre nouvel écran Vista Roll ! L'écran Vista Roll a été conçu et dessiné pour que vous n'ayez pas à vous soucier de l'entretien. Voici quelques conseils qui vous permettront d'assurer le bon fonctionnement de votre écran Vista Roll pendant de nombreuses années.

Tous les éléments mobiles utilisés pour l'écran Vista Roll ont été fabriqués à partir d'un mélange de nylon et d'autres matériaux. Cette combinaison de composés est solide, résiste aux chocs et s'autolubrifie. N'utilisez **pas** d'huile, de graisse, de vaporisateurs huileux ou de lubrifiants sur aucun élément de l'écran Vista Roll. Ces produits attirent la poussière et les débris, et pourraient amener votre Vista Roll à fonctionner anormalement. Toutefois, l'application périodique d'un lubrifiant sec au silicium sur les parties mobiles est permis.

Nous vous recommandons, lorsque vous n'utilisez pas votre Vista Roll, de le maintenir en position « rétracté ». Ceci vous aidera à prolonger la durée de vie du treillis de l'écran. En position « rétracté », le treillis est protégé et reste propre.

Le rail inférieur devra être débarrassé des poussières et débris. Utilisez un balai pour nettoyer le rail inférieur.

Si le treillis de l'écran subit des dommages, vous avez la possibilité d'acheter séparément une cartouche de remplacement auprès de votre concessionnaire ou revendeur local.

\* Avant d'installer votre nouvel écran Vista Roll, prenez le temps de lire soigneusement les instructions d'installation.

## Conseils de dépannage

Au cas où le fonctionnement de votre écran Vista Roll aurait des problèmes de fonctionnement, les conseils suivants devraient vous permettre de les identifier et les corriger.

Si vous ressentez une friction lors de l'utilisation de votre Vista, assurez-vous que le sol de la terrasse ou jardin ne gêne pas le bas du logement d'écran. Vous devriez avoir un minimum de 4mm (1/8 pouce) entre le bas de l'écran du logement et le sol du jardin. Si la baguette de calfeutrage du seuil de porte est plus large que la normale, vous devriez l'enlever et la replacer.

Si le treillis de l'écran se « tasse » et ne s'adapte pas exactement au rail supérieur ou au rail inférieur, veuillez vérifier que le rail supérieur forme un angle de 90 degrés avec la barre latérale. Pour vous assurer de l'angle, placez une équerre en haut du rail supérieur, glissez l'équerre de façon que la partie verticale de l'équerre soit perpendiculaire à la barre latérale. Si vous ne trouvez pas l'alignement, cela peut vouloir dire que le rail supérieur et la barre latérale ne forment pas un angle de 90 degrés et qu'il faut donc corriger la position.

Il se peut que le logement d'écran n'accroche pas le loquet pour garder l'écran Vista en position fermé. Ceci peut résulter d'une saillie du cadre de porte, ou de l'habillage extérieur/moulure en brique où se trouve situé le loquet. Pour corriger ceci, l'ajout de petites rondelles sur les vis qui fixent le loquet pourra résoudre le problème. Enlevez le loquet; placez les rondelles entre le loquet et le cadre de la porte pour caler le loquet.

Pour de plus amples renseignements sur des conseils de dépannage, rendez-vous sur notre site web [www.seikiscreensystems.com/vista](http://www.seikiscreensystems.com/vista).